


SHAD

HONDA CB 750 HORNET '23- H0CB73IF

3P
SYSTEM

BCN



WARNING!

GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.

E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.


D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.


F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

ATTENTION: For a complete assembly of the equipment, assemble the top kit together with the 3P system.

3P SYSTEM



IMPORTANT: Based on European models.
For compatibility with models in other continents,
check www.shad.es



3P SYSTEM + TOP MASTER

